

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Гатчинской районной организации Ленинградской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»



И.В. Запащикова

20 24 года

УТВЕРЖДАЮ

И.О. заведующего

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №11
комбинированного вида»



В.А. Никоноренкова

20 24 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп
населения

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 комбинированного вида»				
Фактический адрес	188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, пр.25 Октября, дом 46, корп.2				
Юридический адрес	188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, пр.25 Октября, дом 46, корп.2				
Телефон	8(81371)38793, 8(81371)39468				
E-mail	mbdou11@gtg.lokos.net				
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование				
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация		Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
Форма собственности объекта		Оперативное управление			
Размещение объекта		Отдельно стоящее здание, 2 этажа (1820,3 кв.м)			
Прилегающая территория		4862,0 кв.м.			
Количество и назначение входов		4 входа для посещения 8 выходов для эвакуации 2 хозяйственных входов			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)				144 чел. /день – дети 33 чел./день - персонал	
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья				есть	
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому				нет	
Возможность дистанционного обслуживания				есть	
Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания					
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)	У (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	А	А	ДУ	А	А
Входная группа	ВНД	ДУ	ДУ	А	А

Пути движения	ДУ	А	ДУ	А	А
Зона оказания услуг	Б	Б	ДУ	ДУ	А
Санитарно-бытовые помещения	ДУ	ДУ	ДУ	А	А

* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

1. Доступность объекта и услуг для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	не доступно	доступно	не доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	доступно	доступно	не доступно	не доступно	доступно

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1.1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрены
1.2	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрены
1.3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
1.4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
1.5	Иные (указать)	-	-

2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов		
Основные структурно-функциональные зоны объекта	Адаптировано/ Не адаптировано/ Частично адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Частично адаптировано	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
Вход (входы) в здание	Частично адаптировано	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)
Путь (пути) движения внутри здания	Частично адаптировано	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Частично адаптировано	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г)
Санитарно-гигиенические помещения	Частично адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
Система информации и связи (на всех зонах)	Частично адаптировано	ДП-В (К, О, У) ДУ (С, Г)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Частично адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)

** Указывается:

ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

3. Основные показатели доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие (есть/нет)	Оценка состояния и имеющихся недостатков Примечание ***
3.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Отсутствуют
3.2	Сменная кресло-коляска	Есть	Соответствует
3.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствуют
3.4	Поручни	Есть	Частично соответствуют
3.5	Пандусы	Нет	Отсутствуют
3.6	Подъёмные платформы	Нет	Отсутствуют
3.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
3.8	Доступные входные группы	Есть	Соответствуют
3.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть	Частично соответствуют
3.10	Достаточная ширина дверных проёмов в	Есть	Соответствуют

	стенах, лестничных маршей, площадок		
3.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Есть	Соответствует
3.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Нет	Отсутствует
3.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Отсутствует
3.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Отсутствует
3.15	Индукционная петля	Нет	Отсутствует

***Указывается:

отсутствуют, отсутствует необходимость, не соответствует, частично соответствует

4. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта****
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить информационные тактильные таблички со шрифтом Брайля с информацией об учреждении и кнопкой вызова персонала, на территории объекта разместить информационные табло с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание в рамках текущего ремонта.
Вход (входы) в здание	Установить пандус в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.2 и ГОСТ Р 51261-2017 в рамках текущего ремонта.
Путь (пути) движения внутри здания	Маркировка порогов, маркировка ступеней лестницы, размещение пиктограмм с направлением путей к эвакуационным выходам, нумерация этажей в рамках текущего ремонта.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Установить тактильные таблички с информацией о помещениях, доступных для инвалидов с нарушением зрения в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 и ГОСТ Р 52131-2019, заменить дверные ручки в помещениях, где обслуживаются инвалиды, разместить специализированные знаки в зоне оказания услуг в рамках текущего ремонта. Размещение аудиовизуальных информационно-справочных систем.
Санитарно-гигиенические помещения	Приведение помещения в соответствие с

	требованиями СП 59.13330.2020 п.6.3, ГОСТ Р 51261-2017 в рамках текущего ремонта.
Система информации и связи (на всех зонах)	Установка текстовых табло для дублирования информации для МГН с нарушением зрения и слуха в рамках текущего ремонта.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка визуальных табло на пути следования к объекту.

**** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания.

5. Управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
5.1	Проведение работ по составлению сметной документации на работы по дооборудованию объекта ОСИ недостающими элементами адаптации.	2024 – 2025 г.
5.2	Оборудование санитарно-гигиенического помещения дополнительными поручнями и оборудованием.	2024-2025 г.
5.3	Закупка и установка информационных знаков и тактильных табличек со шрифтом Брайля.	2024-2026 г.
5.4	Установка пандуса.	2024-2026 г.

6. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2024-2026 г.г.

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности):

В результате выполнения работ по адаптации объекта, планируется полная доступность территории объекта, здания и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

7.1 Для выполнения рекомендаций по адаптации объекта (требуется, не требуется):

7.1.1 согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.

7.1.2 согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: не требуется.

7.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется.

7.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

7.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъектов РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>

9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормы СНиП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в минимально необходимом объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «С», обследуемая территория является собственностью учреждения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «У», «Г», частично доступно для МГН категории «О», «С», не доступно для МГН категории «К».
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К», «О», «Г», «У». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) - предусмотрена полная доступность для МГН категории «О», «Г», «У», частичная доступность для МГН категории «К», «С». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – предусмотрена доступность для МГН категории «Г», «У», частичная доступность для МГН категории «К», «О», «С».
- Эвакуационные выходы – доступны только при сопровождении сотрудниками учреждения или сопровождающими.

Обследуемый объект частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), с нарушением слуха («Г»), с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), не доступен для маломобильных групп населения с нарушением зрения («С»), для людей передвигающихся на креслах-колясках («К»).

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 07.05.2024 года

Дата составления паспорта 14.06.2024 года

Условные обозначения

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» - маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды передвигающиеся на креслах колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - с задержкой умственного развития;
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «07» мая 2024 г.
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 комбинированного вида»	
Фактический адрес	188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, пр.25 Октября, дом 46, корп.2	
Телефон	8(81371)38793, 8(81371)39468	
Эл. почта	mbdoul1@gtn.lokos.net	
Ведомственная принадлежность	Комитет образования Гатчинского муниципального района	
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование	
Форма собственности объекта	Оперативное управление	
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	144 чел. /день	
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа, (1820,3 кв. м)	
Наличие прилегающего земельного участка	4862,0 кв. м	
Количество и назначение входов	4 входа для посещения, 8 эвакуационных выходов, 2 хозяйственных входов	
Год постройки	1988	
Год последней реконструкции	-	
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	Есть	
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Нет	
Возможность дистанционного обслуживания	Есть	

1. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 3, 4, 8, 21, 107, 431, 517, 527, 529
Время движения (пешком)	2 мин.	Информация на пути следования к объекту	акустическая - нет тактильная - нет визуальная - нет
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	есть

Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Лестницы на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
		Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	есть

2. Описание объекта предоставления услуг:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов (К, О, С, Г, У)
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,0 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, С, Г, У
- информация об объекте	нет	Размещение информационных табличек. Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала.	ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.6, п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2	Наличие	Допустимо отсутствие	-
Автостоянка посетителей (при наличии)	есть					О, Г, У
Расстояние до входа в здание	50,0 м			50 м и менее	Не более 250 м	О, Г, У
Количество машино-мест для инвалидов	нет	Организация парковочного места	СП 59.13330.2020 п. 5.2	5% и более	Допустимо отсутствие	-
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	-
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		-

-ширина тротуара (пути движения)	3,0 м	Организация путей движения для МГН	СП 59.13330.2020 п. 5.1	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К, О, С, Г, У
-указатели направления движения	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- места отдыха	нет			Наличие		-
Открытая лестница (лестница на рельефе территории)						
- высота подъема справочно	-					-
- поручни высота	-					-
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	-
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-			0,8 м и менее	не учитывается	-
- уклон	-			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	-
Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$.						
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,9 м		-
- на высоте (верхний поручень)	-			0,8 – 1,0 м		-
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.						
– При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.						
– При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.						
– Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.						
Высота площадки (справочно)	0,8 м			Наличие	Отсутствие	О, Г, У
Габариты площадки (ширина) с пандусом	-			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	-

с пандусом				не менее 1,2 м при автоматических дверях Не менее 1,5 м	не менее 1,2 м при автоматических дверях Не менее 1,5 м	О, С, Г, У
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,5 м			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С, Г, У
Габариты площадки (глубина) без пандуса	5,5 м			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
Ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	0,84					О, С, Г, У
Навес	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть			Наличие	-	О, С, Г, У
Кнопка вызова персонала с тактильной табличкой	есть		Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала	ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2 Приложение Г	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	нет	Установка тактильной полосы	СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.3 п. 6.5 п.п. 6.5.12	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
Маркировка ступеней	есть	Маркировка ступеней	СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.8	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
Поручни с двух сторон	с одной стороны	Установка поручней	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2.7	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С, Г, У
- на высоте	0,8 м			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С, Г, У
- завершения поручней за пределами марша	нет	Установка горизонтальных завершений	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2 п.п. 5.2.6.1 п.п. 5.2.7.2	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- не травмирующие окончания	есть			Наличие		О, С, Г, У

Технические требования					Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	Установка пандуса	СП 59.13330.2020 п. 6.2 ГОСТ Р 51261- 2017	8 % и менее	не более 16,5% (9°)	-
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)					-			0,9 м и более	не менее 0,85 м	-
Высота подъема одного марша (максимальная)					-			0,8 м и менее	не ограничена	-
Длина подъема одного марша					-			на высоту подъема 1,0 м длина подъема 12,0 м		-
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)					-					-
-при въезде на пандус, длина					-			1,2 м и более	не менее 1,0 м	-
-при въезде на пандус, ширина					-			1,2 м и более	менее 1,0 м	-
-промежуточная прямая, длина					-			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	-
-промежуточная прямая, ширина					-			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	-
-промежуточная с поворотом направления движения, длина					-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	-
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина					-			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	-
Поручни с двух сторон:					-			Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)					-			0,7-0,9 м		-
- на высоте (верхний поручень)					-			0,8-1,0 м		-
- горизонтальные завершения поручней					-			Наличие	Допустимо отсутствие	-
- не травмирующие окончания					-			Наличие		-
Нескользящее покрытие (при намокании)					-			Наличие		-
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)					нет			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	-
Звуковой маяк у входа					нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-
3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ										
Тамбур										
Двери распашные					есть			Наличие	-	К, О, С, Г, У
Двери автоматические					-			Наличие	-	-
- ширина дверного проема в свету					1,2 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О, С, Г, У

условие открывания двери	40 НМ			50 Ньютон-метров (Нм) 11 сек.	50 Ньютон-метров (Нм) Менее 11 сек	К, О, С, Г, У
Скорость закрывания двери	10 сек.				Менее 11 сек	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	соответствует			С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
- высота порога наружного/ внутреннего	0,07 м	Маркировка порога	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2.2	0,014 м и менее	более 0,025 м	С, Г, У
Глубина	2,9 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К, О, С, Г, У
Ширина	2,1 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К, О, С, Г, У
Аронный металлодетектор	нет			Наличие	-	-
-предупреждающая маркировка: «Запрещается присутствие/проход людей со стимулятором сердечной деятельности»	-			Обязательное наличие.	Обязательное наличие.	-
Пандус переносной	есть			-	Наличие	К, О
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	нет			Наличие	-	-
- мобильный	нет			-	Наличие	-
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,4 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м	К, О, С, Г, У
Разворотные площадки, глубина	нет			1,2 м и более	Менее 1,2м	-
Разворотные площадки, ширина	нет			1,2 м и менее	Менее 1,2м	-
Указатели направления движения, входа, выхода	нет	Размещение указателей направления движения	ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.4	Наличие		-
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	нет	Размещение пиктограмм	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2 п.п 6.2.1.5	Наличие	Допустимо отсутствие	-
Речевые информаторы и маяки	нет	Размещение речевых информаторов и маяков	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.5	Наличие		-
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	есть			Наличие		К, О, Г, У

Аудиторские информационные справочные системы	есть			Наличие	Наличие	К, О, С, Г, У
Тактильная схема	есть			Наличие	Наличие	К, О, С, Г, У
Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- зона для коляски на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	К, О, С, Г, У
Лестница на уровень 2-го этажа (межэтажная)						
Ширина лестничного марша	1,2 м			1,2 м и более	1,2 м и менее	О, С, Г, У
Маркировка ступеней	нет	Маркировка ступеней	СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.8	Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие	О, Г, У
Поручни с двух сторон:	с двух сторон			Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	-
- на высоте (верхний)	1,23 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- на высоте (нижний)	0,74 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- горизонтальные завершения поручня	нет	Установка горизонтальных завершений	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2 п.п 5.2.6.1 п.п 5.2.7.2	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	нет	Установка не травмирующих окончаний	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2 п.п 5.2.6.3 п.п 5.2.7.5	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет	Размещение пиктограмм	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.1 п.п 6.1.1	Наличие	-	-
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	1,67 м			1,2 м и более	1,2 м	О, С, Г, У
Разворотная площадка(межэтажная), ширина	2,7 м			1,2 м и более	1,2 м	О, С, Г, У
Лифт пассажирский						
Кабина:	-					-
- длина	-			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	-
- ширина	-			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	-

ширина дверного проема - поручни				0,8 м и более Наличие	Допустимо отсутствие	
Световая информация	-			Наличие	-	
Звуковая информация	-			Наличие	-	
Знак доступности	-			Наличие	-	
Указатели номера этажа напротив лифта	-			Наличие	-	
Обслуживание в кабине (группе)						
Ширина проема двери в свету	0,9 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, Г, С, У
Высота порога	0,03 м	Маркировка порога	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2.2	0,014 м и менее	Более 0,025 м	О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	
- размещение на высоте	-			1,2-1,4 м	Не учитывается	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
- размещение на высоте	1,7 м			1,8 м и менее	Не учитывается	К, О, Г, У
- высота прописных букв	0,04 м			0,016 м и более	Не учитывается	К, О, Г, У
Зона для кресла-коляски	есть			не менее 1,2 х 0,9 м	не менее 1,1 х 0,8 м	К, О
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть			Наличие	-	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	не соответствует	Замена дверной ручки	СП 59.13330.2020 п. 6.4 п.п. 6.4.3	С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	-
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Зал музыкальный-актовый (с местами не более 50 мест)						
Ширина проема двери в свету	1,2 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	0,03 м	Маркировка порога	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2.2	0,014 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении помещения	нет	Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	-
- размещение на высоте	-			1,2-1,4 м	Не учитывается	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет	Размещение визуальной информации о назначении кабинета		На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	-
- размещение на высоте	-			1,8 м и менее	Не учитывается	-
- высота прописных букв	-			0,016 м и более	Не учитывается	-
Доля мест для колясочников от общего	2% и более			2% и более	Не менее одного места	К, О

Ширина прохода к месту для инвалидов на кресле-коляске	1,2 м и более		1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О
	нет		2 % и более	Не учитывается	-
	есть		Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
	соответствует		С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
Оконные рамы (замок-блокиратор)				Допустимо отсутствие	-
				Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
				Не требуется	К, О, С, Г, У
Дверная ручка					
Наличие индукционной петли					
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации					
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников					
Знак доступности помещения					
Тактильная маркировка					
Габариты					
Ширина проема двери в свету					
Высота порога					
4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
Санузел для посетителей					
Санузел для инвалидов (отдельная кабина)					
Знак доступности кабины					
Тактильная маркировка					
Ширина дверного проема					
Габариты санузла/кабины (длина)					
Габариты санузла/кабины (ширина)					
Опорные поручни					
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)					
зона у раковины (глубина)					
зона у раковины (ширина)					

высота раковины опорный поручень у раковины	0,83 м нет	Установка опорного поручня	ГОСТ Р 51261-2017 Приложение Г Рисунок Г.9	0,8 – 0,9 м Наличие	не более 0,9 м Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У -
- крючки для костылей	нет	Установка крючков для костылей	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- крючки для одежды	нет	Установка крючков для одежды	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- кнопка вызова персонала	нет	Установка кнопки вызова персонала Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.6 ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2 приложение Г	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- зеркало с изменением наклона	нет	Установка зеркала с изменением наклона		Наличие	Допустимо отсутствие	-

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г - инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

Использовавшиеся технические средства: фотоаппарат Nikon B500, уклономер, измерительная рулетка – 5м, лазерный дальномер SNDWAY, динамометр, штангенциркуль.

ВЫВОДЫ

- В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
- на территории объекта – на калитке-входе на территорию установить информационные таблички с информацией о направлении движения инвалидов и кнопкой вызова персонала, на территории объекта разместить информационные таблички с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание;
 - на входной группе - установить пандус в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.2 и ГОСТ Р 51261-2017;
 - на путях передвижения на объекте – произвести маркировку порогов, лестничных маршей и лестниц звукоуказанных выходов, разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации и нумерованной этажей;
 - в зоне оказания услуг – установить тактильные таблички с информацией о помещениях, доступных для инвалидов с нарушением зрения в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 и ГОСТ Р 52131-2019, заменить дверные ручки в помещениях, где обслуживаются инвалиды.
 - в санитарных помещениях – установить дополнительное оборудование для МГН в соответствии с СП 59.13330.2020 п.6.3 ГОСТ Р 51261-2017.

Ответственные за проведение обследования объекта:

Председатель комиссии:


И.О. заведующего МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида»

Члены комиссии:

Логопед МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида»

Заместитель по АХЧ МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида»

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

 В.А. Никоноренкова

 В.В. Абрамова

 М.В. Разина

 С.В. Колыбин

18 (восемнадцать) листов

И.О.Заведующего

Никоноренкова В.А.

